

Die Lokomotive ist mit Funk-Entstörmitteln ausgestattet, die im Zusammenwirken mit dem im Märklin-Transformator 6701 und im Anschlußgleisstück 8590 eingebauten Stör-
schutzelementen das Einhalten der Bestimmungen von VDE 0875 gewährleisten. Sollten beim Betrieb der Spielzeuganlage, z. B. wegen zu geringem Abstand gegenüber der Empfangsantenne oder bei Abweichungen vom vorgegebenen Aufbau der Verkaufspackung, Funkstörungen auftreten, so ist die Störung sofort, z. B. durch Aufstellen der Anlage an einem anderen Ort oder durch Ändern des Aufbaues, zu beseitigen.

Printed in West Germany
Imprimé en Allemagne

61 115 TT 0488 se

märklin
Z

8112
8816





ACHTUNG!
ATTENTION!




Wechselstrom

AC
Courant alternatif



märklin_z 6701 - 6729

Gleichstrom
DC
Courant continu



Nach 20 Betriebsstunden
After 20 h service

