

Die Lokomotive ist mit Funk-Entstörmitteln ausgestattet, die im Zusammenwirken mit den im Märklin-Transformator 6701 und im Anschlußgleisstück 8590 eingebauten Störschutzelementen das Einhalten der Bestimmungen von VDE 0875 gewährleisten. Sollten beim Betrieb der Eisenbahnanlage, z.B. wegen zu geringem Abstand gegenüber der Empfangsantenne oder bei Abweichungen vom vorgegebenen Aufbau der Verkaufspackung, Funkstörungen auftreten, so ist die Störung sofort, z.B. durch Aufstellen der Anlage an einem anderen Ort oder durch Ändern des Aufbaues, zu beseitigen.

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier

Gebr. Märklin & Cie. GmbH  
Postfach 860  
D-73008 Göppingen

61 114 L 04 93 se  
Printed in Germany  
Imprimé en Allemagne  
Änderungen vorbehalten

**märklin**  
Z

**8138**  
**8180**  
**8804**  
**8805**  
**8864**







**ACHTUNG!  
ATTENTION!**



märklin 6701 6727  
6720 6729

Gleichstrom  
DC  
Courant continu



Nach 20 Betriebsstunden  
After 20 h service

