

Die Lokomotive ist mit Funk-Entstörmitteln ausgestattet, die im Zusammenwirken mit den in den Märklin-Transformatoren 6711 bzw. 6731 und im Anschlußgleisstück 8590 eingebauten Störschutzelementen das Einhalten der Bestimmungen von VDE 0875 gewährleisten. Sollten beim Betrieb der Spielzeuganlage, z. B. wegen zu geringem Abstand gegenüber der Empfangsantenne oder bei Abweichungen vom vorgegebenen Aufbau der Verkaufspackung, Funkstörungen auftreten, so ist die Störung sofort, z. B. durch Aufstellen der Anlage an einem anderen Ort oder durch Ändern des Aufbaues, zu beseitigen.

Printed in West Germany
Imprimé en Allemagne

68654 | 0989 se

märklin
Z


8870
8885
8892
8893







**ACHTUNG!
ATTENTION!**

Wechselstrom

AC
Courant alternatif



Nach 20 Betriebsstunden
After
20 h
service



märklin
mini-club 6700-6739

Gleichstrom
DC
Courant continu

