

## 8989







Die Lokomotive ist mit Funk-Entstörmitteln ausgestattet, die im Zusammenwirken mit den in den Märklin-Transformatoren 6711 bzw. 6731 und im Anschlußgleisstück 8590 eingebauten Störschutzelementen das Einhalten der Bestimmungen von VDE 0875 gewährleisten. Sollten beim Betrieb der Spielzeuganlage, z.B. wegen zu geringem Abstand gegenüber der Empfangsantenne oder bei Abweichungen vom vorgegebenen Aufbau der Verkaufspackung, Funkstörungen auftreten, so ist die Störung sofort, z. B. durch Aufstellen der Anlage an einem anderen Ort oder durch


Ändern des Aufbaues, zu beseitigen.


Printed in West Germany Imprimé en Allemagne márklín *mini-club* 


8871























Al funcionar con catenaria obsérvese la flecha. To operate the catenary system follow the direction Per esercizio tramite la catenaria osservare

indicated by the arrow. Pour utilisation de la caténaire tenir compte de

Bij gebruik van bovenleiding op pijl letten!

Ved luftledningsdrift, bemærk pil.

Vid kontaktledningsdrift observera pilen.

la freccia.



Nach 20 Betriebsstunden · After 20 h service

68587 TL 0586 g+o