

Die Lokomotive ist mit Funk-Entstörmitteln ausgestattet, die im Zusammenwirken mit den in den Märklin-Transformatoren 6711 bzw. 6731 und im Anschlußgleisstück 8590 eingebauten Störschutzelementen das Einhalten der Bestimmungen von VDE 0875 gewährleisten. Sollten beim Betrieb der Eisenbahnanlage, z. B. wegen zu geringem Abstand gegenüber der Empfangsantenne oder bei Abweichungen vom vorgegebenen Aufbau der Verkaufsverpackung, Funkstörungen auftreten, so ist die Störung sofort, z. B. durch Aufstellen der Anlage an einem anderen Ort oder durch Ändern des Aufbaues, zu beseitigen.

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Postfach 8 60 / 8 80
D-7320 Göppingen

68 580 Y 0290 se
Printed in West Germany
Imprimé en Allemagne
Änderungen vorbehalten



**ACHTUNG!
ATTENTION!**



Wechselstrom

AC
Courant alternatif



märklin
mini-club

Gleichstrom
DC
Courant continu



Nach 20 Betriebsstunden
After 20 h
service

