


märklin
mini-club





8800




8864

68651 MN 0180 na





Nach 20 Betriebsstunden

After 20 h
service



märklin - Oil
7199




 Die Lokomotive ist mit Funk-Entstör-
mitteln ausgestattet, die im Zusam-
menwirken mit den in den Märklin-
Transformatoren 6711 bzw. 6731 und im
Anschlußgleisstück 8590 eingebauten Stör-
schutzelementen das Einhalten der Be-
stimmungen von VDE 0875 gewährleisten.


Sollten beim Betrieb der Spielzeuganlage,
z. B. wegen zu geringem Abstand gegen-
über der Empfangsantenne oder bei Ab-
weichungen vom vorgegebenen Aufbau
der Verkaufspackung, Funkstörungen auf-
treten, so ist die Störung sofort, z. B.
durch Aufstellen der Anlage an einem an-
deren Ort oder durch Ändern des Auf-
baues, zu beseitigen.

märklin
mini-club

Printed in Western Germany
Imprimé en Allemagne



ACHTUNG!
ATTENTION!



märklin
mini-club
6700-6739

