

**märklin**  
Z




Die Lokomotive ist mit Funk-Entstörmitteln ausgestattet, die im Zusammenwirken mit dem im Märklin-Transformator 6701 und im Anschlußgleisstück 8590 eingebauten Störschutzelementen das Einhalten der Bestimmungen von VDE 0875 gewährleisten. Sollten beim Betrieb der Spielzeuganlage, z. B. wegen zu geringem Abstand gegenüber der Empfangsantenne oder bei Abweichungen vom vorgegebenen Aufbau der Verkaufspackung, Funkstörungen auftreten, so ist die Störung sofort, z. B. durch Aufstellen der Anlage an einem anderen Ort oder durch Ändern des Aufbaues, zu beseitigen.

Printed in West Germany  
Imprimé en Allemagne

68 589 TA 0589 se

**8107**  
**8131**  
**8878**  
**8879**



Trafo




**ACHTUNG!**  
**ATTENTION!**



Wechselstrom

AC  
Courant alternatif






märklin 6701 – 6729





Gleichstrom

DC

Courant continu



8989



Nach 20 Betriebsstunden  
After 20 h service

1x

