





8953



8953



Trafo



Die Lokomotive ist mit Funk-Entstörmitteln ausgestattet, die im Zusammenwirken mit dem im Märklin-Transformator 6701 und im Anschlußgleisstück 8590 eingebauten Störschutzelementen das Einhalten der Bestimmungen von VDE 0875 gewährleisten. Sollten beim Betrieb der Spielzeuganlage, z. B. wegen zu geringem Abstand gegenüber der Empfangsantenne oder bei Abweichungen vom vorgegebenen Aufbau der Verkaufspackung, Funkstörungen auftreten, so ist die Störung sofort, z. B. durch Aufstellen der Anlage an einem anderen Ort oder durch Ändern des Aufbaues, zu beseitigen.

Printed in West Germany
Imprimé en Allemagne

68 686 A 04 88 se

märklin
Z

8115
8896




ACHTUNG!
ATTENTION!



Wechselstrom



AC
Courant alternatif





Nach 20 Betriebsstunden
After 20 h service




1 x



1 x



8989



8989



märklin 6701 - 6729

Gleichstrom
DC
Courant continu

