





8953



8953



Trafo



Die Lokomotive ist mit Funk-Entstörmitteln ausgestattet, die im Zusammenwirken mit den in den Märklin-Transformatoren 6711 bzw. 6731 und im Anschlußgleisstück 8590 eingebauten Störschutzelementen das Einhalten der Bestimmungen von VDE 0875 gewährleisten. Sollten beim Betrieb der Spielzeuganlage, z. B. wegen zu geringem Abstand gegenüber der Empfangsantenne oder bei Abweichungen vom vorgegebenen Aufbau der Verkaufspackung, Funkstörungen auftreten, so ist die Störung sofort, z. B. durch Aufstellen der Anlage an einem anderen Ort oder durch Ändern des Aufbaues, zu beseitigen.

Printed in Western Germany
Imprimé en Allemagne

68 656 TN 0481 se

märklin
mini-club

8803
8895



ACHTUNG!
ATTENTION!





Wechselstrom

AC
Courant alternatif




märklin
mini-club 6700-6739

Gleichstrom
DC
Courant continu



8803




8895



Nach 20 Betriebsstunden



Oil
märklin
7199



After 20 h service



8987