







märklin
mini-club



8885/8891/8893

68 654 OA 0678 ju

ACHTUNG!
ATTENTION!





Die Lokomotive ist mit Funk-Entstörmitteln ausgestattet, die im Zusammenwirken mit den in den Märklin-Transformatoren 6711 bzw. 6731 und im Anschlußgleisstück 8590 eingebauten Stör- schutzelementen das Einhalten der Bestimmungen von VDE 0875 gewährleisten.

Sollten beim Betrieb der Spielzeuganlage, z. B. wegen zu geringem Abstand gegenüber der Empfangsantenne oder bei Abweichungen vom vorgegebenen Aufbau der Verkaufspackung, Funkstörungen auftreten, so ist die Störung sofort, z. B. durch Aufstellen der Anlage an einem anderen Ort oder durch Ändern des Aufbaues, zu beseitigen.

märklin
mini-club



Printed in Western Germany
Imprimé en Allemagne



Wechselstrom



ACHTUNG!
ATTENTION!



märklin
mini-club
6700-6739

